


Для унификации схем, подключение вторичных цепей выключателей АВР выполняется через типовые клеммные сборки. Указанные клеммные сборки принимаются конструктивными частями автоматических выключателей. Обозначение клеммных сборок в схеме: QF.X, где QF заменяется позиционным обозначением выключателя.



- Комплект клеммной сборки QF.X:
- 24 * ZK2.5 (1snk705010r0000)
 - 4 * EK2.5 (1snk705910r0000)
 - 2 * BAZ1 (1snk900002r0000)
 - 1 * MC512PA (1snk140012r0000)
 - 1 * MC512PA (1snk140022r0000)
 - 1 * MC512PA (1snk140032r0000)
 - 1 * MC512PA (1snk140042r0000)
 - 1 * JB5-2 (1snk905302r0000)
 - 1 * JB5-3 (1snk905303r0000)
 - 1 * LH (1snk900605r0000)
 - 1 * MCLH (1snk900630r0000)

Prepared	ABB	Document kind	Date	
Mikhail Komarov		Схема подключения	2015-07-17	
Approved		Title	Page	
Resp. (division/department)		Tmax XT2, XT4. Вторичные цепи	1 / 2	
		Document id.	Rev.	Lang.
		9CNR000007-002	B	ru

A

B



E

